


湖西市の水源井の位置及び経過年数

資料3

例) 大森2号井 **33年** ○

水源名称 経過年数 ケーシングの状況
通常状態なら○
2重ケーシング*なら◎



※ 2重ケーシング：ケーシング（井戸への土砂などの流入を防ぐ機能を持つ）が破損した場合に内側にさらにケーシングを設置する補修方法。取水能力が低下する可能性がある。