

対象施設	見積件名	摘要1(内容)	金額(税込)
038_分川住宅	浴室シャワー水栓補修	B201 浴室シャワー水栓補修	30,013
071_北部地区多目的研修集会施設	ガス漏れ警報器、ガス配管補修	ガス漏れ警報器、ガス配管補修緊急対	87,912
059_鷺津中学校	部室アルミパネル補修	陸上部部室ドアの経年による劣化の補修	24,408
049_新居地域センター	アルミドア補修	アルミドア補修	12,960
001_市役所	照明設備移設等修繕	1階レイアウト変更後に関わる照明設備移設	183,600
053_鷺津小学校	ガス配管漏洩調査修繕	ガス配管漏洩調査及び修繕	378,000
070_西部地域センター	非常照明器具バッテリー交換修繕	非常用照明器具バッテリー交換	21,600
055_東小学校	昇降口天井修繕(応急処置)	従前からの雨漏りによる天井の応急処置	92,880
037_五田住宅	扉修繕	B301 扉修繕	77,760
012_子育て支援センター	畳表張替作業	経年使用による劣化あり、畳表替えが必要	97,200
081_新居図書館	扉改修修繕	扉改修	11,772
056_岡崎小学校	北校舎1階北側男子トイレイレ水漏れ修繕	北校舎1F男子トイレ和式大便器レバー漏水	28,036
039_松山住宅	A棟1-4大杉様宅 台所床修繕	A1-4台所床張替修繕	157,680
039_松山住宅	C3-5号室洗面トイレ修繕	C3-5 洗面、トイレ修繕	44,517
039_松山住宅	トイレ修繕	A1-5 トイレフロート弁修理	10,476
038_分川住宅	D301号室台所水栓水漏れ修繕	D301台所水栓漏水	26,298
070_西部地域センター	2階男子小便器水漏れ部品取替修理	男子トイレ小便器水漏れ	30,456
058_新居小学校	消火栓表示灯破損交換(緊急対応)	消火栓表示灯破損交換	5,508
053_鷺津小学校	小プール塗装剥離部分修繕	小プール剥離部分修繕	216,000
057_知波田小学校	ガス回転釜 回転グランド(タマフレックス付き)取替修繕	ガス回転釜回転グランド取替え	119,232
081_新居図書館	トイレボールタップ取替え	トイレボールタップ取替え	14,904
059_鷺津中学校	南棟断水に伴う緊急対応	南棟 断水 緊急対応	18,576
059_鷺津中学校	揚水ポンプ制御盤取替作業	6/16発生の落雷に起因する揚水ポンプ制御盤の故障修繕。全3面のうち最終1面のみの修理とする。	335,880
062_岡崎中学校	冷凍庫修繕	冷凍庫修繕	101,844
055_東小学校	給食室屋上防水補修作業	修0038の調査を踏まえた本修繕 雨漏り修繕	274,320
056_岡崎小学校	給食室照明器具修理	LED照明器具への交換	128,844
059_鷺津中学校	武道場高所ガラス修繕	武道場高所ガラス修繕	43,416
077_白須賀宿歴史拠点施設	引込ポール支線取替修繕	10/31 発注依頼。引込ポール支線取替修繕	43,120
057_知波田小学校	体育館LED照明(3ヶ所)交換	体育館LED照明取替⇒初回申請高額のたため再精査必要有。	348,810
054_白須賀小学校	小便器修繕	3階男子トイレ小便器漏れ	36,180
042_上ノ原住宅	駐輪場照明器具取替修繕	駐車場照明器具取替修繕	18,036
036_川尻住宅	機器室加圧ポンプ水漏れ修繕	川尻住宅 機械室加圧ポンプ水漏修繕	503,934
041_住吉東住宅	受水槽空気抜き取替修繕	受水槽エア抜き管漏水修繕	27,864

対象施設	見積件名	摘要1(内容)	金額(税込)
038_分川住宅	排水管配管修繕	A103 排水配管取替	83,160
059_鷺津中学校	給食室休憩室壁穴あき修繕作業	給食室 壁穴に蟻進入のため、応急処置。	66,960
039_松山住宅	B棟共用部漏電に伴う照明器具取替修繕	照明器具漏電による停電	112,320
009_市民活動センター	2階網戸張替作業	2階網戸修繕	89,640
014_はつらつセンター	エントランス自動ドア修繕	自動ドアコントローラー不良	118,800
014_はつらつセンター	女子トイレ大便器修繕作業	女子トイレ(洋式)の漏水	102,600
059_鷺津中学校	ガス温水ボイラー電源復旧対応修繕	ガス温水ボイラー電源復旧対応修繕	9,720
059_鷺津中学校	消火栓地中埋設配管漏水箇所修繕	消火栓配管漏水緊急対応	112,320
001_市役所	議場照明不点修繕作業	議場照明設備不良対応修繕	28,080
060_白須賀中学校	プールクラック部分補修	プールクラック修繕	43,200
061_湖西中学校	網戸修繕	網戸修繕	11,880
037_五田住宅	サッシ戸車修繕	土間用サッシ修繕	5,940
037_五田住宅	既設シャワーヘッド支持金具の再取付	シャワー器具修繕	3,780
017_新居排水機場	抽気配管等修繕	5/29試運転時の不具合処理 抽気配管等修繕	116,424
063_新居中学校	中校舎2階男子トイレ小便器修繕	男子トイレ小便器コンクリートとの接地面からの水漏れ。配管の詰まりによるもので配管取替案と洗浄案の2案を提出。洗浄のみで改善された。	41,140
058_新居小学校	給食用リフト戸枠修繕	給食用リフト異音発生	62,845
058_新居小学校	給食用リフト1号機可逆開閉器修繕	給食用リフト異音発生	127,762
058_新居小学校	給食用リフト2号機可逆開閉器修繕	給食用リフト異音発生	127,762
081_新居図書館	庭園内分電盤修理作業	池浄化装置漏電不具合	15,660
058_新居小学校	2階教室扉ガラス修繕	2階教室扉ガラス修繕	280,800
062_岡崎中学校	各所窓修理作業	3階美術室ガラス交換	142,560
062_岡崎中学校	体育館照明管球交換	体育館照明取替、LED化(2灯) 作業費が高額であるため、2灯のみの交換ではなく、交換対象が増えてきてから一度にやる予定。	102,168
040_天当山住宅	13号室 浴室・洗濯用水栓補修修繕	13号 浴室壁付きサーモスタット混合栓温度調節部の不良、洗濯機蛇口水漏れ	41,040
035_栄町住宅	A-31 洗面所漏水修繕	A-31 吉見宅 洗面所排水の漏水→7/8山口燃料修繕完了。追加の不具合を発見	17,280
001_市役所	303会議室 空調室外機修理作業	303会議室でアラーム多発「電箱温度上昇」・「出力過大」⇒日管による現場確認の結果、室外機基板不良・ファン及び圧縮機不良が原因	270,000
059_鷺津中学校	廊下壁ボード破損部修繕作業	廊下壁ボード破損 8/9 足立氏より今期修繕費用で行なうとのこと	55,080
035_栄町住宅	A-36号室サッシ及び浴室窓修繕作業	A-36 手窓のストッパー、サッシ及び浴室窓⇒廃盤のため部品なしと言われたが、代替品で対応希望	37,260
056_岡崎小学校	8組教室ガラス修繕	北校舎2階教室の窓ガラス(通路側)修繕	8,100
021_道の駅潮見坂	水銀灯ランプ取替及び配線取付修繕	高所作業車がないと届かない範囲の管球の交換	81,756
015_健康福祉センター	屋上北口照明器具修繕	屋上北口照明ケース破損	4,989
056_岡崎小学校	給食室壁塗装、配膳室壁修繕	ステンレス板剥離、塗装剥がれ	146,410
059_鷺津中学校	音楽室内ガラス修繕	音楽室ガラス破損	28,512
013_老人福祉センター	排煙装置ワイヤー修繕	排煙開閉装置ワイヤー切⇒ワイヤー及び金具の交換	100,430
039_松山住宅	駐車場駐車区画線修理(松山、住吉東、白須賀宿)	駐車場の区画線・番号が薄い	554,400
041_住吉東住宅	A棟散水栓修繕作業	A棟散水栓の水漏れ	23,760
062_岡崎中学校	保健室・職員室電気温水器修繕	保健室の給湯器不良	187,378

対象施設	見積件名	摘要1(内容)	金額(税込)
062_岡崎中学校	職員室エアコン集中リモコン取替作業	職員室エアコン 集中リモコン故障	140,400
055_東小学校	北校舎2階総合室黒板灯取替修繕	北校舎2階総合室 黒板灯の照明不点⇒照明取替	60,231
041_住吉東住宅	B棟304号室トイレ修繕作業(緊急対応)	B-304 トイレ水栓不具合 ロータンクオーバーフロー管の破損	25,920
039_松山住宅	C3-5号室浴室小窓ガラス割れ修繕作業	C3-5 浴室小窓が破損している	23,220
021_道の駅潮見坂	厨房排気ファン整備作業	厨房排気ファンの風量が弱い	482,760
072_南部地区構造改善センター	多目的ホール天井照明管球取替作業	多目的ホール照明不点	94,500
001_市役所	1階会計課及び2階資産経営課横照明器具修理	2階照明器具修繕(LED化)	110,160
000_その他	住吉東住宅北側市有地 側溝蓋修繕作業	住吉東住宅の北側市有地 側溝蓋破損(コンクリート蓋)	64,800
061_湖西中学校		プールシャワーが止まらない	29,160
053_鷺津小学校	遊具のぼり棒修繕作業	登り棒 ボルト破断	85,320
021_道の駅潮見坂	舗装陥没修繕	東屋コンクリート床面破損(陥没)	36,180
012_子育て支援センター	2階男子トイレ天井他修繕	2階男子トイレ天井換気扇異音	199,260
058_新居小学校	給食室水栓柱修繕	給食室回転窯付近水道管被覆石材(水道の柱)破損	341,330
058_新居小学校	給食室保管庫出入口修繕	食品庫扉が無く通路との仕切りがないので食品衛生上問題有と指摘	276,595
040_天当山住宅	停電に伴うブレーカー取替作業(緊急対応)	専用部4室停電	28,080
021_道の駅潮見坂	厨房内エアコン修繕作業	厨房エアコン不良	184,356
054_白須賀小学校	3階図書室エアコン修繕	3F図書室エアコンの冷房が効かない	451,440
036_川尻住宅	301号室 縦樋詰まり修繕	1階101号室の天井からの雨漏り	54,648
061_湖西中学校	職員室東側エアコン修理	職員室東側エアコンのスイッチが入らない	442,800
072_南部地区構造改善センター	多目的ホール窓ガラス交換作業	ガラス破損、現地からの要請により緊急対応	46,980
058_新居小学校	北棟3階通路天井張替及び火災報知感知器移設修繕	雨漏りにより天井ボード破損(3年5組教室、廊下天井)2か所、教室内の雨漏りは感知器が設置されている場所と重なっており、感知器自体が浸水していた。	62,700
053_鷺津小学校	ガス配管気密試験	ガス配管の気密試験	34,560
074_文化財仮倉庫	駐車場 埋設配管漏水修繕作業	屋外駐車場 散水栓系統の埋設配管より漏水	138,240
057_知波田小学校	アルミサッシ戸車取替他修繕作業	動きが悪い又は動かない窓が39か所指摘有。再利用できるものを精査すると全部で36か所。	123,200
000_その他	河原南集会所前市有地 石積み修繕作業	河原南集会所(河美自治会使用)石積みがかずれた	155,520
013_老人福祉センター	駐車場砕石舗装修繕	駐車場の舗装に穴が多くできているため、砂利を入れて整地をお願いしたい。	205,700
056_岡崎小学校	ガス回転釜ガスコック及びボールバルブ取替修繕作業	ガス回転釜ガスコック及びボールバルブ取替修繕	48,600
027_海釣公園駐車場	合併処理浄化槽フロート修繕	フロートスイッチが稼働しないため部品交換。	39,987
039_松山住宅	C1-2号室 玄関ドア及び浴室小窓修繕	玄関ドアの立て付け不良と小窓のシール劣化	61,776
035_栄町住宅	B34号室 襖破損修繕	B34号室のふすまの枠組みが破損している。	66,550
039_松山住宅	C1-3号室玄関ドア開閉不良修繕	C1-3浜崎宅 玄関ドアの立て付け不良。	44,770

対象施設	見積件名	摘要1(内容)	金額(税込)
040_天当山住宅	アンテナ修繕	利用している共同アンテナが来年夏に使用停止になるため、共同アンテナを新たに設置したい	350,746
036_川尻住宅	103号室 室内修繕	内装(押入)修繕	255,695
000_その他	利木墓園西側市有地陥没修繕	利木墓園西側の市有地 排水管の陥没 ため池につながる排水管の上部の地面が陥没しているため、排水管に塩ビ管を入れるもしくは敷設替えの修理。	198,396
039_松山住宅	B1-4和室襖修繕作業	B1-4 和室奥修繕作業、トイレ漏水	26,136
059_鷺津中学校	体育館通路アルミ扉及びグラウンド倉庫ガラス修繕	アルミ戸ヒンジがたつき ドアクローザー交換が必要	38,880
063_新居中学校	給食室床及び排水ピット修繕	給食室の床と排水ピットの修繕。	231,869
063_新居中学校	給食室ガス釜脱着	給食室のガス釜脱着修繕。	79,596
056_岡崎小学校	電気時計動作不良調整修繕	放送・チャイム用時計故障	10,692
027_海釣公園駐車場	男子トイレ漏電修理	男子トイレ小便器水が流れない⇒主幹ブレーカーが落ちており原因調査を行ったところ、蛍光灯全4台中3台から老朽化により漏電していた。残る1台も同じよう老朽化しておりいつ漏電してもおかしくない状況であった。全4台をLEDに取替推奨。	12,100
021_道の駅潮見坂	管理事務所北側エアコン修繕	事務室エアコン不具合	66,528
074_文化財仮倉庫	窓ガラス破損修繕	一番東側の倉庫の奥のガラスが1枚割れた。取替依頼。	36,300
038_分川住宅	D棟共用部照明不点修繕	テレビ映らない・共用外灯不点灯	130,680
062_岡崎中学校	体育館電灯盤内タイムスイッチ取替修繕	制御盤内照明通電用マグネットスイッチ起動用に24時間タイマーを使用しており、設定時間を経過しても入らない。照明をつけるために毎回手動運転が必要な状況。	24,840
026_海湖館	シルバー人材センター用休憩室内分電盤改修	海湖館の休憩室の2番のブレーカーの二次側が漏電。ブレーカーを入れると、主幹の漏電ブレーカーがOFFになる。繋がっていた扇風機をコンセントから抜いても漏電するので、現在2番ブレーカーをOFFにして対応。	104,060
058_新居小学校	給食配膳室フロンガス充填修繕	給食配膳室の三菱のエアコン(室内機2台)から冷風が出ない。エラーコード2502(漏水異常)が表示されている。現状は風が出ているだけ。	53,460
041_住吉東住宅	A棟201号室物干し金具修繕	物干し金具の破損	21,780
053_鷺津小学校	職員室電話機親機修繕	電話機(親機)が不通	41,734
001_市役所	1階税務課 照明器具修繕	9/5 北側2番目110Wの照明、音がしたあと点灯しない。→蛍光管を取り替えても点灯しないため安定期劣化と推測。	93,960
042_上ノ原住宅	C棟407号室アルミドアパッキン取替	掃き出し窓のパッキン劣化。	33,264
056_岡崎小学校	ガス温水ボイラ循環ポンプ取替修繕	ポンプ自体の老朽化が顕著で修繕不能状態。	196,452
028_新居弁天海水浴場	合併処理浄化槽フロート修繕	フロートスイッチが稼働しないため部品交換。	16,456
021_道の駅潮見坂	店内床面タイル及びトイレ前段差修繕	5か所のひび割れを確認。	154,880
056_岡崎小学校	南校舎1階学習室窓ガラス修繕	南校舎1階学習室1のガラスの破損。	23,490
053_鷺津小学校	ガス回転釜ガスコック取替修繕	ガス回転釜不良	40,150
058_新居小学校	ワイヤレスアンテナ取替修繕	屋外放送設備のワイヤレスマイク用アンテナが2台の内1台が故障している。そのためマイクの位置により電波の死角ができ不具合が発生しているものと考えられる。故障中のアンテナの更新が必要である。	42,350
021_道の駅潮見坂	ガス遮断弁取替修繕	ガス遮断弁が作動しない為、遮断弁及びコントローラーの交換修繕。	121,000
017_新居排水機場	NO.2ポンプ抽気配管修繕	NO.2ポンプの配管に腐蝕箇所があり、ポンプが動作不良となった。	100,430
059_鷺津中学校	男女トイレ壁面タイル剥離防止養生修繕	男子トイレの壁面タイルが剥がれて落下していた状態。他にも同男子トイレ内及び女子トイレ壁面も同様に浮きが無数にある状態。	50,380
041_住吉東住宅	高齢者住宅棟2号室水栓取替修繕	台所蛇口水漏れ。内部パッキン劣化で本体器具の交換が必要。	27,005
039_松山住宅	A-24号室 漏水修繕	24号室の台所で水を使用すると真下住人の和室及び台所の天井から水が漏れる。	101,134
058_新居小学校	昇降口ドア鍵取替修繕	フックで施錠するタイプのドアであるが、フック部分が破損しており鍵をかけても開いてしまう。	22,748
063_新居中学校	英語教室ガラス修繕	窓ガラスの破損。	12,210
059_鷺津中学校	職員室網入りガラス修繕	以前から亀裂があった、窓ガラス(網入り)のひび割れが徐々に広がってきた状態。	60,500
061_湖西中学校	給食配膳室内天井及び壁隙間修繕	給食配膳室天井のアルミ製コーナーガードが落下しかかっている。	32,307
039_松山住宅	A2-12流し台排水修繕	台所排水トラップよりの水漏れ。	176,550
010_新居斎場	身障者トイレ自動水栓修繕	自動水洗に手をかざしても水が出ない。	54,450
063_新居中学校	武道場床下金物取付修繕	武道場畳の周りの木製床がへこんでいる。	102,300

対象施設	見積件名	摘要1(内容)	金額(税込)
060_白須賀中学校	体育館水銀灯ランプ交換	体育館の西側天井照明が二箇所不点灯。	118,800
053_鷺津小学校	女子トイレ配管取替修繕	北校舎3階女子トイレ和式トイレ給水管破損	103,598
059_鷺津中学校	給食用リフト可逆開閉器修繕	ロープ交換のみでは改善見込みは薄く、巻き上げ機の交換が必要。	135,590
041_住吉東住宅	A棟給水ポンプ制御盤修繕	A棟全体の断水事案。	175,450
081_新居図書館	1階男子トイレ洗浄便座修繕	1階男子トイレウォシュレット機能不作動、リモコンの電池交換実施しても動作しない。	33,759
012_子育て支援センター	気中開閉器取替修繕	自家用電気工作物点検で指摘のあった機中開閉器取替修繕	320,650
039_松山住宅	B2-2排水管応急修繕	メイン排水管天井より貫通部、チーズ上部腐蝕による漏水	52,910
035_栄町住宅	A棟共用回路漏電緊急修繕	共用部分停電発生の為、緊急対応業者に停電原因調査依頼。絶縁不良によるブレーカトリップと判明、絶縁不良箇所を3階西側玄関前照明と特定、当該照明を切り離し仮設照明を取付。	58,080
038_分川住宅	分川住宅A棟104給湯器取替修繕	給湯温度(高温)にならない不具合発生、給湯器製造後10年以上経過の為、法定部品保有期間経過しており修理部品の入手が出来ず、機器交換以外に修繕できず交換修繕	113,256
038_分川住宅	B棟301台所混合栓漏水修繕	台所の混合栓の蛇口内部のパッキン劣化及び動作部の摩耗により水漏れしていた。蛇口交換の際にお湯の配管(横引きの銅管)が劣化により変形して交換が必要と判明。	123,863
024_知波田駅前観光トイレ	トイレ漏電修繕	11月16日トイレ系ブレーカトリップ修繕	47,190
024_知波田駅前観光トイレ	浄化槽ポンプ及びブロワ修繕	ブロワー修理、排水ポンプ交換修繕	72,600
000_その他	住吉西北住宅4階ガラス修繕	住吉西北住宅4-19号室 ベランダ側窓ガラス破損。	36,300
054_白須賀小学校	複合遊具ネットクライム部 ネット、腐食丸太交換修繕	遊具点検にてD判定であった箇所の改善修繕。	189,970
056_岡崎小学校	複合遊具登行部 腐食丸太交換修繕	遊具点検にてD判定であった箇所の改善修繕。ネットが破れており現状使用禁止となっている。	160,600
062_岡崎中学校	2階渡り廊下ウッドデッキ修繕	西側2階渡り廊下、2階校舎西側渡り廊下(ウッドデッキ)が経年劣化で朽ちて、通行中生徒が足を踏み外す可能性があり、危険性である。	144,064
041_住吉東住宅	駐車場外灯支線破断修繕	駐車場外灯の支線が切れている。強風時倒壊の危険がある。支線が腐食により切断している。電気工事業者による張替が必要である。	22,990
035_栄町住宅	A棟ポンプ室ガラス修繕	A棟ポンプ室鉄扉網入りガラス割れ	36,300
078_新居関所史料館	消防設備点検指摘誘導灯交換修繕	消防設備点検指摘項目修繕(誘導灯バッテリー劣化)	62,920
057_知波田小学校	防球ネット修繕	グラウンド設置の防球ネットが切れている為、ボールが職員駐車場に出てしまう。	27,830
039_松山住宅	C-1-6 床、天井修繕	C1-6号室、空き室内全般に劣化箇所あり。	438,900
054_白須賀小学校	給食室建具修繕	給食室の下処理室のドアの腐蝕により、下部のステンレス板がグラグラしている。ステンレス板のシーリングによりぶら下がっている状態。ドア下部ステンレス板が開閉時に床と接触する。	270,710
056_岡崎小学校	1階8組①ガラス修繕	北校舎1階8組の1教室ドア窓ガラス破損、飛散防止の為透明テープ貼りつけ	24,200
015_健康福祉センター	3階研修室(北)空調機修繕	8月上旬、北側の空調設備に[冷却水温度異常]のエラー発生、点検業者の日管現調、北側空調設備停止状況だと南側空調機過負荷運転となる	269,830
080_中央図書館	小便器自動水栓修繕	便器から離れると水は流れるがなかなか止まらない。	44,990
072_南部地区構造改善センター	浄化槽放流ポンプ自動交互用フロート修繕	浄化槽排水ポンプ定期点検不具合	18,150
041_住吉東住宅	住吉東住宅A棟・B棟揚水ポンプ更新修繕	給水ポンプ交換修繕	1,298,000
081_新居図書館	東西妻側軒先修繕	銅板葺き屋根軒下銅板が5cmほど下がっているのを発見する。北西角西妻銅板剥離あり。	59,400
063_新居中学校	室内蛍光灯修繕	第一理科室蛍光灯(教卓用)不点灯	231,869
063_新居中学校	3年3組ガラス修繕	3年3組廊下側ガラス修繕	14,399
057_知波田小学校	校内放送機器点検修繕	校内放送機器の不具合(タイマー制御の始業、終業チャイム鳴動が不安定)放送制御機と連動させる電源リレーに不具合の可能性あり。	83,006
061_湖西中学校	武道場軒修繕	武道場の屋根雨樋の一部が固定金具から外れて、落下の危険性あり。	35,640
010_新居斎場	給湯室電気温水器交換修繕	給湯室電気温水器不具合の為、使用が出来ない。	181,900
039_松山住宅	B1-6流し台排水詰まり修繕	B106号室台所排水詰まり、金属製排水管劣化発錆に配管径が細くなる。特に横引き配管は重症。詰り修繕	103,284
037_五田住宅	B404洗面台混合栓修繕	B404号室 混合栓のレバーハンドルが勝手に下がって水が止まらない。型番 TLF30AGX 止水栓と元栓(部屋全体の栓)が固くて回らない。混合栓の交換が必要	26,027
040_天当山住宅	1号室停電修繕	天当山住宅1号室停電発生、漏電ブレーカーの不具合の為、緊急で修繕手配。1/2日(株)ハンディーマン手配の電気業者にて漏電ブレーカー交換。	46,332
014_はつらつセンター	浄化槽放流ポンプNo.2交換修繕	浄化槽の放流ポンプNo.1の不具合で停止しない為、取替が必要。自動停止しない為、交互運転できず不良ポンプ停止中	72,468

対象施設	見積件名	摘要1(内容)	金額(税込)
041_住吉東住宅	A棟揚水ポンプNo.2取替修繕	A棟高架水槽揚水ポンプNo.2、絶縁不良発生、使用不能。	660,000
041_住吉東住宅	A303号室浴室修繕	A棟303号室、浴室ガス釜接続ガス管ガス漏れによる失火発生、ガス管上部の壁及び天井を焼損	353,100
039_松山住宅	B棟便所漏水修繕	B105縦系統汚水配管漏水	651,420
038_分川住宅	A103号室内壁板塗装修繕	A103 室内木製壁面の剥がれ	40,439
038_分川住宅	C棟・D棟駐車場照明取替修繕	D棟東側壁面に設置の駐車場ライト経年劣化によりランプソケット樹脂がもろくなっている為、蛍光灯交換ができない。灯具の交換を推奨	27,830
038_分川住宅	A103号室排水管詰まり緊急対応	A103 横引き排水管詰まりによる台所排水不良発生	39,085
035_栄町住宅	緊急漏水修繕	栄町住宅A棟駐車場内コンクリートとアスファルトの折半部分より湧水。水道管の接続部配管外れによる漏水と判明	51,084
035_栄町住宅	駐車場路面舗装修繕	路面補修舗装修繕。	37,373
059_鷺津中学校	受水槽配管漏水緊急修理	受水槽配管より漏水が数ヶ所あり、点検中に配管接続の蛇口ねじ込み部が折損、止水弁も完全に閉まらず止水が出来ない	111,672
025_新居弁天わんぱくランド	温泉ポンプ修理	給水ポンプ劣化が激しい為、ポンプ及び周辺機器の点検及び老朽化部品交換	264,059
073_おちばの里親水公園	給水装置点検修理	給水装置の深井戸用水中ポンプ点検、井戸清掃、給水タンクドレインバルブ等の交換	184,459
035_栄町住宅	高架水槽漏水緊急対応修繕	A棟高架水槽定期清掃時に水槽下部ドレイン排水管接続部付近より水漏れ発生、穴あき箇所に緊急でボルトナットとゴムシートに止水防止措置実施。	59,400
038_分川住宅	A204号室給湯器交換修繕	A棟204号室のガス給湯器運転不安定	111,196
038_分川住宅	A103号室給湯器交換修繕	A棟103号室のガス給湯器、給湯温度が適温にならない	111,196
001_市役所	庁舎3階北東系統室外機基板交換修繕	市庁舎3階北東系統エアコンエアーコード'06'(室外機電圧不足)にて正常運転が出来なくなる。	468,930
081_新居図書館	開架室系統空調機修繕	開架室系空調機の暖房が出来ない、室外機の基盤・センサー異常の不良	196,559
063_新居中学校	体育器具庫パネル修繕	グラウンドのライン引き石灰庫の入口ドアガラスが折損	13,780
080_中央図書館	掲示板ガラス修繕	駐車場の掲示板のガラス戸2枚の内1枚が破損。	43,956
046_鷺津コミュニティ防災センター	エアコングリル交換修繕	エアコン室内機フィルター収納ガラリ合成樹脂部品が破損している。	23,760
063_新居中学校	武道場2階水銀灯交換修繕	武道場の水銀灯が5灯切れている。高所の為、業者による交換が必要	193,028
015_健康福祉センター	正面玄関風除室自動ドア修繕	正面玄関風除室自動ドアセンサー故障。	65,340
055_東小学校	給食室屋上防水修繕	給食室屋上雨漏れ修繕	369,600
061_湖西中学校	給食室側溝修繕	排水溝のモルタルが欠けて、グレーチングが落ちてしまう	329,560
063_新居中学校	給食用リフト可逆開閉器修繕	令和1年12月18日法令点検時の是正指摘のあった可逆開閉器。	135,590
035_栄町住宅	A棟受水槽オーバーフロー緊急修繕	水槽のオーバーフロー配管より水が流れ出ていると連絡があり、給水栓を締めオーバーフローは停止。原因は受水槽内のボールタップかFMバルブの不具合の可能性が高い	194,205
057_知波田小学校	グリストラップ蓋修繕	発錆によりグリストラップ蓋の取手2箇所のうち1箇所が使用不可。	2,970
040_天当山住宅	9号室ガス給湯器浴室シャワー水栓取替修繕	給湯器よりお湯が出ない。又、浴室の水栓レバーも温度調整が出来なくなっている。	209,105
059_鷺津中学校	消防設備、建築設備点検指摘事項修繕	①武道場 自動火災報知機ベル不鳴動 ②体育館 誘導灯設備機器不良 ③防火シャッター蓄電池不良	177,314
053_鷺津小学校	消防設備点検指摘事項誘導灯修繕	消防設備点検指摘項目、① 体育館 誘導灯設備機器不良	29,218
001_市役所	来客用駐車場区画線等修繕	市役所庁舎来客用駐車区画ラインの剥離劣化が進行しており、駐車区画が不鮮明になっている。	386,925
038_分川住宅	A201号室給湯器交換修繕	給湯温度が上がらないため、入浴に支障をきたしている。	111,196
076_大元屋敷跡ポケットパーク	大元屋敷跡ポケットパーク門柱修理他	木製門扉にシロアリが巣を作っている。	294,250
059_鷺津中学校	北校舎1階職員男子トイレ小便器排水水漏れ修繕	1F職員用男子トイレ漏水修繕	89,640
062_岡崎中学校	クラブハウス女子トイレ壁タイル修繕	クラブハウストイレタイル剥離(20枚)、校舎トイレのタイル浮き、ガラリ修繕	254,100
072_南部地区構造改善センター	調理実習室・農産加工室エアコン(AC-5)修理作業	料理室エアコン電源不良	252,720