

消防機関へ通報する火災報知設備

についてのお知らせ



今般、NTT東日本及びNTT西日本が提供する固定電話サービスがIP網へ移行することに伴い、一部の消防機関へ通報する火災報知設備(以下、「火災通報装置」という。)で、今後、**消防機関からの折り返しの連絡が正常に受けられなくなる事象**が発生することが判明しました。これを受けて、湖西市消防本部では、火災通報装置を既に設置されている防火対象物の関係者様へ、当該事象の内容を周知する取組みを行うこととなりました。事象が発生する条件に該当する場合には、湖西市消防本部へご連絡下さい。事象発生原因及び改善策は以下のとおりとなります。



発生原因

- 1 IP回線等に火災通報装置を接続
 - 2 1の回線にナンバーディスプレイ、ダイヤルインサービスのいずれかまたは両方を契約
 - 3 火災通報装置が特定の型式に該当
(総務省消防庁 火災通報装置機種一覧参照)
- ※1～3すべての条件に該当する場合、当該事象が発生する場合がございます。



改善策

- 1 ナンバーディスプレイ、ダイヤルインサービスを解約する
 - 2 火災通報装置を別の加入電話回線(ナンバーディスプレイ、ダイヤルインサービス契約なし)へ付け替える
 - 3 火災通報装置を対応機種に替える
(平成28年4月告示改正適合品)
- ※上記のいずれか1つを実施していただくと改善されます。



★ご不明な点は、湖西市消防本部予防課までお問い合わせください。

※IPとは・・・インターネットプロトコルの略であり、インターネット上での情報のやり取りをする際の通信方式のことです。
※IP電話とは・・・インターネット回線を使用した電話回線のことです。(光電話も同様です)

湖西市消防本部 予防課 予防係
TEL 053-574-0212
FAX 053-574-0215