

仕 様 書

第1節 総則

1. 案件名称

令和7年度 小中学校屋内消火栓用ホース購入

2. 目的

市内10学校の消火栓ホースのうち、2015年製のものを更新する。

3. 納品期限

令和8年3月19日

第2節 契約内容

本仕様書で定める契約の内容は次のとおりとする。

1. 購入物品

屋内消火栓用ホース（φ40・15m）×266本

※取替作業及び既存品処分を含む

2. 対象箇所

(1) 鷺津小学校〔23箇所・46本〕

- ①北校舎1階 西 : 2本（バルブ側＋ノズル側）取替え
- ②北校舎1階 中 : 2本（バルブ側＋ノズル側）取替え
- ③北校舎1階 東 : 2本（バルブ側＋ノズル側）取替え
- ④北校舎2階 西 : 2本（バルブ側＋ノズル側）取替え
- ⑤北校舎2階 中 : 2本（バルブ側＋ノズル側）取替え
- ⑥北校舎2階 東 : 2本（バルブ側＋ノズル側）取替え
- ⑦北校舎3階 西 : 2本（バルブ側＋ノズル側）取替え
- ⑧北校舎3階 中 : 2本（バルブ側＋ノズル側）取替え
- ⑨北校舎3階 東 : 2本（バルブ側＋ノズル側）取替え
- ⑩北校舎4階 : 2本（バルブ側＋ノズル側）取替え
- ⑪配膳室 : 2本（バルブ側＋ノズル側）取替え
- ⑫中校舎1階 西 : 更新対象外
- ⑬中校舎1階 中 : 2本（バルブ側＋ノズル側）取替え
- ⑭中校舎1階 東 : 2本（バルブ側＋ノズル側）取替え
- ⑮中校舎2階 西 : 更新対象外
- ⑯中校舎2階 中 : 2本（バルブ側＋ノズル側）取替え
- ⑰中校舎2階 東 : 2本（バルブ側＋ノズル側）取替え

- ⑮中校舎 3 階 西 : ※更新対象外
- ⑯中校舎 3 階 中 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑰中校舎 3 階 東 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑱南校舎 1 階 西 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑳南校舎 1 階 東 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ㉑南校舎 2 階 西 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ㉒南校舎 2 階 東 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ㉓南校舎 3 階 西 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ㉔南校舎 3 階 東 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ㉕体育館 南 : ※更新対象外
- ㉖体育館 北 : ※更新対象外

(2) 白須賀小学校 [14 箇所・28 本]

- ①南校舎 1 階 東 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ②南校舎 1 階 西 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ③南校舎 2 階 東 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ④南校舎 2 階 西 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑤南校舎 3 階 東 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑥南校舎 3 階 西 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑦北校舎 1 階 東 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑧北校舎 1 階 西 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑨北校舎 2 階 東 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑩北校舎 2 階 西 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑪北校舎 3 階 東 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑫北校舎 3 階 西 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑬体育館 南 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑭体育館 北 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え

(3) 東小学校 [12 箇所・23 本]

- ①南校舎 1 階 東 : 1 本 (ノズル側) 取替え
- ②南校舎 1 階 西 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ③南校舎 2 階 東 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ④南校舎 2 階 西 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑤南校舎 3 階 東 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑥南校舎 3 階 西 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑦北校舎 1 階 東 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑧北校舎 1 階 西 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑨北校舎 2 階 東 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑩北校舎 2 階 西 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑪北校舎 3 階 東 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え

- ⑫北校舎 3 階 西 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑬体育館 東 : ※更新対象外
- ⑭体育館 西 : ※更新対象外

(4) 岡崎小学校 [18 箇所・36 本]

- ①北校舎 1 階 東 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ②北校舎 1 階 西 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ③北校舎 2 階 東 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ④北校舎 2 階 西 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑤北校舎 3 階 東 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑥北校舎 3 階 西 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑦南校舎 1 階 東 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑧南校舎 1 階 中 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑨南校舎 1 階 西 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑩南校舎 2 階 東 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑪南校舎 2 階 中 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑫南校舎 2 階 西 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑬南校舎 3 階 東 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑭南校舎 3 階 中 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑮南校舎 3 階 西 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑯給食棟 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑰体育館 東 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑱体育館 西 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え

(5) 知波田小学校 [11 箇所・22 本]

- ①校舎 1 階 西 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ②校舎 1 階 中 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ③給食室 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ④校舎 2 階 西 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑤校舎 2 階 中 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑥校舎 2 階 東 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑦校舎 3 階 西 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑧校舎 3 階 中 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑨校舎 3 階 東 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑩体育館 南 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑪体育館 北 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え

(6) 新居中学校 [10 箇所・20 本]

- ①南校舎 1 階 東 : ※更新対象外
- ②南校舎 1 階 中 : ※更新対象外
- ③南校舎 1 階 西 : ※更新対象外

- ④南校舎 2 階 東 : ※更新対象外
- ⑤南校舎 2 階 中 : ※更新対象外
- ⑥南校舎 2 階 西 : ※更新対象外
- ⑦南校舎 3 階 東 : ※更新対象外
- ⑧南校舎 3 階 中 : ※更新対象外
- ⑨南校舎 3 階 西 : ※更新対象外
- ⑩北校舎 1 階 東 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑪北校舎 1 階 中 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑫北校舎 1 階 西 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑬北校舎 2 階 東 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑭北校舎 2 階 中 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑮北校舎 2 階中通路 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑯北校舎 2 階 西 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑰北校舎 3 階 東 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑱北校舎 3 階 中 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑲北校舎 3 階 西 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑳体育館 1 階 東南 : ※更新対象外
- ㉑体育館 1 階 東北 : ※更新対象外
- ㉒体育館 1 階 西南 : ※更新対象外
- ㉓体育館 1 階 西北 : ※更新対象外
- ㉔体育館 2 階 東南 : ※更新対象外
- ㉕体育館 2 階 東北 : ※更新対象外
- ㉖体育館 2 階 西南 : ※更新対象外
- ㉗体育館 2 階 西北 : ※更新対象外

(7) 鷺津中学校 [7 箇所・14 本]

- ①北校舎 1 階 東 : ※更新対象外
- ②北校舎 1 階 西 : ※更新対象外
- ③北校舎 2 階 東 : ※更新対象外
- ④北校舎 2 階 西 : ※更新対象外
- ⑤北校舎 3 階 東 : ※更新対象外
- ⑥北校舎 3 階 西 : ※更新対象外
- ⑦中校舎 1 階 東 : ※更新対象外
- ⑧中校舎 1 階 西 : ※更新対象外
- ⑨中校舎 2 階 東 : ※更新対象外
- ⑩中校舎 2 階 西 : ※更新対象外
- ⑪中校舎 3 階 東 : ※更新対象外
- ⑫中校舎 3 階 西 : ※更新対象外
- ⑬南校舎 1 階木工室 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑭南校舎 1 階 東 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え

- ⑮南校舎 1 階 西 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑯南校舎 2 階 東 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑰南校舎 2 階 西 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑱南校舎 3 階 東 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑲南校舎 3 階 西 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ㉑体育館 1 階 南 : ※更新対象外
- ㉒体育館 1 階 北 : ※更新対象外
- ㉓体育館 1 階 西 : ※更新対象外
- ㉔体育館 2 階 南 : ※更新対象外
- ㉕体育館 2 階 北 : ※更新対象外

(8) 白須賀中学校 [9 箇所・18 本]

- ①南校舎 1 階 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ②北校舎 1 階 東 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ③北校舎 1 階 西 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ④北校舎 2 階 東 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑤北校舎 2 階 西 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑥北校舎 3 階 東 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑦北校舎 3 階 西 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑧体育館 南 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑨体育館 北 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え

(9) 湖西中学校 [20 箇所・39 本]

- ①北校舎 1 階 東 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ②北校舎 1 階 西 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ③北校舎 2 階 東 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ④北校舎 2 階 西 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑤北校舎 3 階 東 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑥北校舎 3 階 西 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑦北校舎 4 階 東 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑧北校舎 4 階 西 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑨南校舎 1 階 東 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑩南校舎 1 階 西 : 1 本 (ノズル側) 取替え
- ⑪南校舎 2 階 東 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑫南校舎 2 階 西 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑬南校舎 3 階 東 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑭南校舎 3 階 西 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑮南校舎 4 階 東 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑯南校舎 4 階 西 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑰体育館 1 階 東 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え

- ⑮体育館 1 階 西 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑯体育館 1 階 北 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑰体育館 2 階 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え

(10) 新居中学校〔10 箇所・20 本〕

- ①北校舎 1 階 西 : ※更新対象外
- ②北校舎 1 階 東 : ※更新対象外
- ③北校舎 2 階 西 : ※更新対象外
- ④北校舎 2 階 東 : ※更新対象外
- ⑤北校舎 3 階 西 : ※更新対象外
- ⑥北校舎 3 階 東 : ※更新対象外
- ⑦中校舎 1 階 西 : ※更新対象外
- ⑧中校舎 1 階 中 : ※更新対象外
- ⑨中校舎 1 階 東 : ※更新対象外
- ⑩中校舎 2 階 西 : ※更新対象外
- ⑪中校舎 2 階 東 : ※更新対象外
- ⑫中校舎 3 階 西 : ※更新対象外
- ⑬中校舎 3 階 東 : ※更新対象外
- ⑭南校舎 1 階 西 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑮南校舎 1 階 東 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑯南校舎 2 階 西 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑰南校舎 2 階 東 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑱南校舎 3 階 西 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑲南校舎 3 階 東 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ⑳武道場 1 階 西 : ※更新対象外
- ㉑武道場 1 階 東 : ※更新対象外
- ㉒武道場 2 階 西 : ※更新対象外
- ㉓武道場 2 階 東 : ※更新対象外
- ㉔体育館 1 階 西南 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ㉕体育館 1 階 東 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ㉖体育館 1 階 西北 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え
- ㉗体育館 2 階 東 : 2 本 (バルブ側+ノズル側) 取替え

3. 報告写真

対象全箇所の取替前後の写真を提出すること。

4. 保証

1 年以内に不備その他の故障が生じたときは、発注者の指示に従って無償での補償又は取替えを行うこと。

以上